

Ceļu Būvmateriālu Laboratorija

Birojs · Siguldas novads · Vangažu ABR · LV-2136;
Tālr.: (+371) 67995749; Fakss: (+371) 67995694; laboratorija@binders.lv
Daugavpils filiāle · Dunduru iela 7u · Daugavpils · LV-5404, Tālr.: (+371) 28322287

Minerālmateriālu testēšanas rezultāti

Pārskats Nr. 1009-21

28.07.2021.

1. PASŪTĪTĀJS:	
CBF SIA „Binders”, E.Pavlovskis	
2. OBJEKTS:	
-	
3. INFORMĀCIJA PAR PARAUGU:	
Materiāls	Minerālmateriāls 0/63
Materiāla ražotājs, piegādātājs:	Base Lith, Thyssenkrupp
4. INFORMĀCIJA PAR PARAUGA NOŅEMŠANU:	
Parauga noņemšanas datums:	21.07.2021.
Parauga saņemšanas datums:	21.07.2021.
Parauga noņemšanu veica:	Pasūtītāja pārstāvis
Parauga noņemšanas metode:	-
Parauga ņemšanas vieta (Pk+josla, krautne):	-
Plombas Nr.:	-
5. INFORMĀCIJA PAR PARAUGU:	
Parauga lielums:	4x30 kg
Parauga stāvoklis:	nebojāts
6. INFORMĀCIJA PAR TESTĒŠANU:	
Parauga reģistrācijas Nr.:	M/1365/21
Testēšanas datums:	27.07.2021.
Testēšanas vieta:	VABR laboratorija



28.07.2021.

 Binders

DAGNĪJA BIŠA
Būvmateriālu testēšanas inženiera

Ceļu būves firma SIA "Binders"
Birojs · Katlakalna iela 11 · Rīga · LV-1073
Juridiskā adrese · Smilšu iela 10 - 104, Rīga, LV-1050
Tālr.: (+371) 67810579 · Fakss: (+371) 67139886
binders@binders.lv · www.binders.lv

7. Testēšanas rezultāti

7.1. Granulometriskais sastāvs

Sieta izmērs, mm	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8
Caurisijātis, %	2,5	4,8	11,4	17,0	20,6	24,8	30,1	33,8	38,5
Laboratorijas nenoteiktība	0,5	0,5	1,3	1,1	0,7	0,8	1,1	0,7	0,9

Sieta izmērs, mm	11,2	16	22,4	31,5	45	56	63	90	125
Caurisijātis, %	43,3	50,9	61,8	75,7	92,6	95,1	100,0	100	100
Laboratorijas nenoteiktība	1,0	1,5	2,2	4,9	5,9	1,3	2,5	0,0	0,0

7.2. Fizikāli - mehāniskās īpašības

Nosakāmais parametrs	Rezultāts	Laboratorijas nenoteiktība	Protokola Nr.	Standarts, nosacījumi
Granulometriskais sastāvs ⁷	Skat. 7.1.	Skat. 7.1.	GR/362-21	LVS EN 933-1:2012
Losandželosas koeficients (LA) ¹	15	1	LA/111-21	LVS EN 1097-2:2020 p.5. + pielikums G
Dabīga mitruma irdenā bēruma blīvums (ρ_b), Mg/m ³	1,96	0,03	IB/025-21	LVS EN 1097-3:1998 Pielikums D.2.
1. Testa rezultāts (ρ_b), Mg/m ³	1,95			
2. Testa rezultāts (ρ_b), Mg/m ³	1,97			
3. Testa rezultāts (ρ_b), Mg/m ³	1,96			
Mitruma nosakot irdenā bēruma blīvumu (W), %	-	-		LVS EN 1097-5:2008

Piezīmes:

1. Testēta frakcija: **16.0-22.4 mm**

7. Testēšanas metode: mazgāšana un sijāšana

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz pārbaudīto paraugu.

Testēšana veikta elastīgās akreditācijas sfēras ietvaros.

Mērījumu nenoteiktība ir aprēķināta pie varbūtības 95% un pārklāšanās koeficientu $k=2$

Testēšanas pārskatu aizliegts kopēt vai kā citādi pavairot nepilnā apjomā bez rakstiskas laboratorijas atļaujas.

Īpašie nosacījumi:

Testēšanu veica:

M.Kazeks/ G.Līcītis

Testēšanas pārskatu sastādīja:

M.Kazeks




DAGNIJA BUŠA
Sūmētājamā materiālu inženiere
(vārds, uzvārds, amats)